





































避難所ウォッチング調査結果

2016.2.18～19調査

きさらづ市民ネットワーク

学校名		トイレ	スロープ てすり	男子トイレ	女子トイレ	多機能トイレ	スロープ てすり	出入口 その他
富来田中	武道場	H9.3～ 適合(新基準)	和・洋	スロープ てすりなし				   <p>武道場には、畳もあり、更衣室に隣接してトイレとシャワー室もあった。通常はシャワー室は水を止めているが、いざという時は使える。</p>   
	体育館	S49.3～ H25年度耐 震補強工事 済	洋式 多機能	スロープ てすり有り			 	 


学校名		トイレ	スロープ てすり	男子トイレ	女子トイレ	多機能トイレ	スロープ てすり	出入口  その他
真舟小	H26.2~ 適合(新基準)	洋式 多機能	スロープ てすり有り	  			    	 
中郷中	建替え H26.8~ 適合(新基準)	洋式・多 機能	スロープ てすり有り				  	























学校名		トイレ	スロープ てすり	男子トイレ	女子トイレ	多機能トイレ	スロープ てすり	出入口  その他
清見台小	建替え H26.3～ 適合(新基準)	洋式 多機能	スロープ てすり有り				  	 更衣室は物置  
祇園小	建替え H27.9～ 適合(新基準)	洋式	スロープ てすり有り	 			  	ロッカー室もありました。     。 体育館は風通しのよい造り    体育館を建てたため、水はけが悪くなったグラウンド。旧体育館撤去で改善する見込み。

学校名		トイレ	スロープ てすり	男子トイレ	女子トイレ	多機能トイレ	スロープ てすり	出入口  その他
南清小	H11.2~ 適合(新基準)	和式 多機能	スロープ てすり有り	 		 	 	門から車が入って、渡り廊下で降りれば、雨に濡れない。  ⇒  ⇒    ⇒ 
木二小	S48.2~ H26 年度耐震補強工事済	洋式	階段のみ	 	  		  	通常この間は閉まっている。体育館へのルート  ⇒  ⇒    ⇒ 































学校名		トイレ	スロープ てすり	男子トイレ	女子トイレ	多機能トイレ	スロープ てすり	出入口 その他
高柳小	S49.3~ H25年度耐震補強工事済 トイレ増築	洋式	階段のみ		   		  	
金田小	H50.11~ H26年度耐震補強工事 済	洋式	階段のみ	 	 			<p>門から砂利道を行くと体育館</p>    

学校名		トイレ	スロープ てすり	男子トイレ	女子トイレ	多機能トイレ	スロープ てすり	出入口 その他
馬来田小	S54.2~ H26 耐震補強工事済	洋式	階段のみ				  	  
木一中	S50.3~ H26 年度耐震補強工事済	洋式	階段のみ	 	 		 	 
畑沢中	S57.2~ 適合(新基準)	和式 洋式	スロープ てすりなし	  	 		 	<p>新耐震基準以降の建築のため、耐震補強工事はしていない。雨漏りがかびがはえている。</p>       <p>暑さ対策でPTAが冷蔵庫を用意。</p> 

学校名		トイレ	スロープ てすり	男子トイレ	女子トイレ	多機能トイレ	スロープ てすり	出入口 その他
東清小	建替え H08.2~	和式 洋式	スロープ てすりなし					<p>通常は閉まっているが、非常時には利用可能更衣室は物置</p>  ⇒  ⇒  <p>電気はななめ上に設置</p>  ⇒ 
岩根小	S56.8~ 耐震性あり	和式 洋式	階段のみ					 ⇒  ⇒  
八幡台小	S58.3~ 適合(新基準)	和式	渡り廊下が スロープ					<p>車いすの場合、渡り廊下で車からおりれば、体育館へ</p>  ⇒  ⇒  <p>更衣室は物置</p>  ⇒ 

学校名		トイレ	スロープ てすり	男子トイレ	女子トイレ	多機能トイレ	スロープ てすり	出入口 その他
波岡中	S60.2~ 適合(新基準)	和式	階段のみ	 	 		 	
清川中	S61.1~ 適合(新基準)	和式	階段のみ	   	  		 	
鎌足中	S61.1~ 適合(新基準)	和式	階段のみ	  			  	



学校名		トイレ	スロープ てすり	男子トイレ	女子トイレ	多機能トイレ	スロープ てすり	出入口  その他
岩根西中	S59.2~ 適合(新基準)	和式	階段のみ		 		 	敷地内の避難ルート       ⇒ 体育館脇の門。 通常は閉まっているが、避難所になれば車の出入り可能
太田中	S54.3~ H23 耐震診断 0.80 耐震性あり	和式	階段のみ	 	 		 	更衣室   体育館は、新耐震のため、耐震工事はしていない。 天井は雨漏り。かびがはえていた。  
富岡小	S47.3~ H25 年度耐震補強工事済	和式	階段のみ	 			 	門から体育館まで    ⇒ 体育館からトイレに行くには、階段を下る。雨の日は濡れる。 トイレ入口は、敷居をまたいでスリッパに履き替える  

学校名			トイレ	スロープ てすり	男子トイレ	女子トイレ	多機能トイレ	スロープ てすり	出入口 その他
木一小	H21.12~ 適合(新基準)	2階が 体育館	洋式・多 機能	2階の体育 館へ階段で			 体育館ではなく、教 室仕切りドアの向 こう		通常の場合、体育館に行くには  ⇒  ⇒  車いすの場合、体育館に行くには、校舎にあるエレベーターを  ⇒  ⇒  ⇒体育館
西清小	S62.3~ 適合(新基準)	2階が 体育館	和式 多機能		   教室へ移動すれば 洋式トイレがある	 教室へ移動すれば 洋式トイレがある 		   	体育館は二階。 体育館の二階にあるトイレは、和式。 教室へ移動すると、洋式・多機能トイレがある。  ⇒ 

今回調査しなかった学校

- 耐震工事中…鎌足小・畑沢小・請西小・木二中・木三中・岩根中・金田中・一中の武道場
- 波岡小は避難所ではない。●中郷小は現在仮校舎。